

## Secuencia de apriete de la culata de cilindros

Los tornillos de fijación de la cabeza deben apretarse en el orden que se muestra en la figura y por etapas.

$$VX = 2+4 \text{ Kpm} + 90^\circ + 90^\circ = 8,5\text{kpm}$$

¡Reapriete!

